



TYRISTOROVÉ ZDROJE STŘÍDAVÉHO NAPĚTÍ typové řady



**ZÁVODY PRŮMYSLOVÉ AUTOMATIZACE KOŠÍŘE
KONCERNOVÝ PODNIK, ZÁVOD DĚČÍN**

405 56 Děčín IV, Teplická 105 - telefon 27001-8 - telex 184 262



TYRISTOROVÉ ZDROJE STŘÍDAVÉHO NAPĚTÍ

typové řady

AUT 305

AUT 320

AUT 350

AUT 305-P

AUT 320-P

AUT 350-P

**servisní návod pro montáž, obsluhu
a údržbu**

1. Použiti
2. Charakteristivké vlastnosti
3. Technické údaje
4. Pracovní podmínky
5. Popis funkce
6. Konstrukční ověření
7. Balení , doprava , skladování
8. Montáž - připojení
9. Uvedení do provozu
10. Ověření funkce
11. Obsluha a údržba
12. Poruchy a jejich odstranění
13. Opravy a servis
14. Seznam náhradních dílů
15. Vnější připojení
16. Rozměrové náčrtky a schema zapojení
17. Specifikace součásti

1. POUŽITÍ

Zdroje typu AUT slouží ke stabilizaci sítového napětí, kde kolísání sítě rušivě ovlivnuje správnou funkcí různých měřicích a kontrolních přístrojů . Nachází též použití při barevné fotografii, při udržování stálého příkonu laboratorních pecí a při napájení telekomunikačních zařízení . Dále zdroje nacházejí široké uplatnění v laboratořích jako pomocný zdroj střídavého stabilizovaného napěti.

2. CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

Zdroje pracují dobře v celém pracovním rozsahu až po jmenovitou zátěž a vyrovnávají prakticky okamžite jak změny zátěže tak i změny vstupního napěti. Pracují v širokém rozsahu vstupního napěti a výstupní napěti zůstává prakticky sinusové .

Zdroje jsou osazeny výhradně polovodičovými prvky, které zajišťují max. spolehlivost těchto přístrojů .

Výstupní napěti má max. zkreslení 5% .

Zdroje jsou vybaveny elektronickou přepěťovou ochranou , která vypíná při výstupním napěti 245 V $\pm 3\%$. V případě poruchy přepojuje výstup na vstupní nestabilizovanou sít . Porucha je signalizována na předním panelu červenou signálkou s možností připojení zvukového zařízení mezi sv.1 a 4 zásuvky Z2, 220 V str., 50 W.

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

Zdroj typu:	AUT 305 AUT 305-P	AUT 320 AUT 320-P	AUT 350 AUT 350-P
Vstupní napětí (Vst)		176 až 242	
Stabil. stříd. napětí (V)		220	
Jmen. příkon (VA)	770	3100	7700
Jmen. výkon (VA)	500	2000	5000
Kmitočet napájecího napětí (Hz)		45 - 65 (nutné specifikovat v objednávce)	
Rozmezí výstup. proudu při cos. φ 0,8 až 1 (A)	0-2,27	0-9,1	0-22,7
Doba vyrovnaní skoku napětí (sec.)		kratší než 0,1	
Harmon. zkreslení (%)		max. 5	
Přesnost ustálení výstup. napěti při změně zátěže 0 - 100% a při změně sítě. napětí 187 až 242 V (%)		$\pm 0,5$	
Přesnost ustálení výstup. na- pěti při změně zátěže 0 až 100% a změně sít. napěti 176 až 242 V (%)		± 1	
Hmotnost zdroje (kg)			
a) provedení skříňové	25	53	70
b) provedení panelové	24	52	68
Účinnost v % při jmen. zátěži a cos. $\varphi = 1$		90	


4. PRACOVNÍ PODMÍNKY

Správnou a beporuchovou činnost lze od zdrojů AUT požadovat jen tehdy, budou-li dodrženy následující podmínky:

- a) prostředí obyčejné dle ČSN 34 0070
- b) teplota okolí v mezích od -10°C do $+35^{\circ}\text{C}$
- c) relativní vlhkost prostředí do 75%
- d) prostředí bez žírových nebo rtut. par.
- e) nadmořská výška max. 1000 m .

5. POPIS FUNKCE

Základem zdrojů jsou dva antiparalelně zapojené tyristory, které regulují primární napětí autotransformátoru . Čidlem efektivní hodnoty je usměrnovač a kombinace odporek a kondensátorů . Hodnota tohoto čidla se srovnává se žádanou hodnotou . Odchylka těchto dvou signálů je zesílena operačním zesilovačem v integrovaném provedení , který řídí generátor impulzů . Impulzy pak řídí okamžik zapálení tyristorů a tím velikost výstupního napěti .



6. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

- a) Zdroje AUT 305 , AUT 320 , AUT 350 jsou vestavěny do hliníkových lakovaných skříněk . Přístroje jsou panelového provedení, takže je lze v případě potřeby použít bez skříněk k vestavění do větších celků . Vzhledem k váze jsou zdroje opatřeny zásuvnými držáky k přenášení.
- b) Zdroje AUT 350 jsou vybaveny ventilátorem s nuceným oběhem chladícího vzduchu . Vzhledem k velké váze jsou určeny pro stabilní umístění . V případě potřeby je možno i tyto použít k vestavění do větších celků s nuceným oběhem chladícího vzduchu .

- c) Zdroje typů AUT 305, 320, 350 se připojují na svorkovnici přístupnou po sejmouti zadní stěny .
- d) Všechny typy zdrojů jsou na předním panelu vybaveny voltmetrem pro informativní kontrolu výstupního stabilizovaného napětí . V zadním panelu je umístěna zásuvka , která je určena pro připojení zátěže zdroje , příp. přesnéjšího měřidla .
- e) Všechny typy jsou opatřeny větracími otvory. Chlazení přístrojů AUT 305, AUT 320 je přirozené . Chlazení přístroje AUT 350 je s nuceným oběhem chladicího vzduchu . Při instalaci a provozu je nutno dbát na to, aby nebyly zhoršeny podmínky pro chlazení přirozeným tahem vzduchu. Nedodržení této podmínky může mít za následek poškození, příp. zničení přístroje . Vnější povrchová úprava je provedena lakováním .
- f) Řídící elektronická část je společná pro všechny tři typy zdrojů . Konstrukčně je řešena dvěma jednotkami na bázi plošných spojů . Jednotky jsou opatřeny zástrčkami , takže jsou snadno vyměnitelné .

7. BALENÍ, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ

Zdroje AUT 305, 320, se vkládají do kartonových krabic , vyložených lepenkovými vložkami . Obaly jsou opatřeny přísl. dopravními nápisy .

Zdroje AUT 350 jsou baleny do kartonové krabice, potom uloženy do beden a zajištěny proti pohybům . Bedna musí být opatřena nápisem „ POZOR NEKLOPIT „ !

Doprava zdrojů se může provádět libovolnými krytými dopravními prostředky, zásadně dle podmínek hospodářské smlouvy.

Zdroje musí být skladovány v suchých, dobře větraných místnostech, bez vlivů povětrnosti a bez chemických vlivů, jmenovitě rtuť. par . Teplota může kolísat od -10°C do $+25^{\circ}\text{C}$. Vlhkost skladovacího prostoru nesmí překročit trvale 75% při 20°C .

8. MONTÁŽ, PŘIPOJENÍ

Před uvedením zdrojů do provozu je nutno se přesvědčit, zda se během dopravy neuvolnily některé součásti nebo spoje. Pro tento účel sejmeme vrchní kryt a to tak, že odstraníme šrouby , které upevnjují zadní štítek a směrem k zadní stěně zdroje vysuneme dva profilované pásky, které spojují vrchní kryt se spodním krytem . Po vyjmutí těchto pásků už je možno sejmout vrchní kryt .

Po provedené kontrole můžeme na pripojovaci svorkovnici umístěné v zadní části přistroje pripojit sítové napětí. Spotřebič můžeme buď rovněž pripojit přímo na přisl. výstupní svorky (R2, N2) a nebo do 16ti Amperové zásuvky , umístěné vedle pripojovaci svorkovnice . Pouze u zdroje AUT 350 , pokud spotřebič odebírá proud větší než 16A je nutno jej pripojit výhradně na svorkovnici .

Přistroje a jejich příslušenství je nutno pripojovat na síť dle ČSN 34 1020 a ČSN 34 1030 .

9. UVEDENÍ DO PROVOZU

Po zapnutí vypínače na předním panelu ukáže voltmetr ihned výstupní napětí .

Výstupní napětí zdrojů nastavujeme odporem R28 , jehož jezdec je přístupný izolovaným šroubovákem po sejmutí záslepky z otvoru na pravé straně předního panelu .

10. OVĚŘENÍ FUNKCE

- a) Při zkoušce stabilizace se zdroj pripojí na síť přes regulační autotransformátor . Na vstup i výstup se pripojí kontrolní elektrodynamické nebo ferromagnetické voltmetry (nikoliv voltmetr s usměrnovačí) s třídou přesnosti min. 0,2 . Na výstup zdroje pripojíme příslušnou jmenovitou zátěž . Při kolísání vstupního napětí 187 až 242 V (176 - 242 V) se musí přesnost výstupního napětí pohybovat v mezích $\pm 0,5\%$ ($\pm 1\%$) .
- b) Ověření funkce přepěťové ochrany provedeme tak, že při zapnutém zdroji postupně zvyšujeme potenciometrem R28 (jeho nastavovací šroub je vyveden na předním panelu pod voltmetrem) výstupní napětí . V mezích výstupního napětí $245 \pm 3\%$ se musí uvést v činnost přepěťová ochrana. Projeví se rozsvícením signálka na předním panelu a výstupní svorky zdroje se přitom musí pripojit na nestabilizované vstupní napájecí napětí zdroje .

11. OBSLUHA A ÚDRŽBA

Obsluha se prakticky skládá jenom z nastavení potřebného výstupního napětí, které může být v rozmezí 210 V až 230 V. Tím se také mění regulační rozsah . Při 210 V výstupního napětí může vstupní napětí kolisat v mezích 166 V až 232 V a při 230 V výstup. napětí může vstup kolisat v rozmezí 186 V až 252 V .

Údržba zdrojů je minimální a skládá se v podstatě jenom z dohlížení na to, aby zdroj pracoval v pracovních podmínkách stanovených bodem 4.

12. PORUCHY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

- 1) Po zapnutí přístroje nebo během jeho provozu zůstává výstupní napětí na nízké hodnotě :
 - a) vadná pojistka PO 2
 - b) vadná pojistka PO 1
 - c) vadná jednotka GI
- 2) Po zapnutí nebo v provozu vzroste výstupní napětí tak, až se uvede v činnost přepěťová ochrana:
 - a) vadný jeden z tyristorů X 1 , X 2
 - b) vadná jednotka GI
 - c) vadná jednotka ZV
 - d) vadné trafo T 5
- 3) Po zapnutí zůstává výstupní napětí nulové:
 - a) na vstupních svorkách R 1, N 1 chybí napětí
 - b) vadný vypínač Vp
- 4) Při zapnutí nebo během provozu zafunguje přepěťová ochrana aniž by se předtím zvýšilo výstupní napětí:
 - a) vadný obvod přepěťové ochrany - nutno vyměnit jednotku GI

13. OPRAVY A SERVIS

Opravy a servis provádí přímo výrobce svými pracovníky. Event. požadavky adresujte na oddělení OŘJ výrobního závodu .

Jelikož u těchto přístrojů je velmi malá poruchovost a výrobce má k dispozici potřebné náhradní díly a kvalifikované pracovníky , je možno v naléhavých případech se telef. domluvit na termínu přistavení a bežné opravy jsou v tomto případě prováděny u výrobce během jednoho dne - na počkání .

Zákazníci, kteří vlastní větší množství těchto přístrojů, mohou využít další služby , kterou výrobce nabízí .

Je možno zaškolit pracovníky uživatele , kterým výrobce poskytne i servisní dokumentaci, aby byli schopni provádět běžnou údržbu a event. i opravy sami .

Výrobce má k dispozici a na základě objednávky i možno dodat náhradní díly .

14. SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Název dílu :	AUT 305 AUT 305-P	AUT 320 AUT 320-P	AUT 350 AUT 350-P
Autotrafo	3S065867	2S065914	2S065958
Tlumivka L2	4S065869	3S065908	3S065962
Filtráční tlumivka + kondenzátor	3S065866	3S065926	3S065926 2x
Napájecí trafo T 4		4S065863	
Zpětnovazební trafo T 5		4S065871	
Jednotka generátoru impulzů		2S065888	
Jednotka zpětné vazby		2S065878	

Dodávka náhradních dílů pouze na zvláštní objednávku.

15. VNĚJŠÍ PŘIPOJENÍ

Zdroj se zapojí tak, že na svorky R1 (fáze), N1 (nulový vodič) se přivede vstupní napětí a na svorky R2 (výstupní fáze), N2 (nulový vodič) se připojí spotřebič „, ZEM,, se připojí na přisl. označená svorky.

16. ROZMĚROVÉ NÁČRTKY A SCHEMA ZAPOJENÍ

Skříňové provedení AUT 305, AUT 320	č.v. 3Z065905
Skříňové provedení AUT 350	č.v. 3Z065955
Panelové provedení AUT 305, AUT 320 AUT 350	č.v. 3Z065805
Schéma zapojení AUT 305, 320, 350 odruš.	č.v. 2Z065903

17. SPECIFIKACE SOUCASTI

HRČS - www.radiojournal.cz

Označení:	Název	Hodnota (Ω)	Max.zátěž (W)	Tolerance (%)	Typové označení
R 1	Drátový odpor	120	2	+5 -30	TR 636 120/B
R 2	Odpor s kov.	3,3k	0,5	+15 -15	TP 015 3k3
R 3	Odpor s kov.	39k	0,25	+15 -15	TR 151 39k/B
R 4	Odpor s kov.	100	0,5	+15 -15	TR 152 100/B
R 5	Odpor s kov.	100	0,5	+15 -15	TR 152 100/B
R 6	Drátový odpor	470	2	+15 -15	TR 636 470/B
R 7	Drátový odpor	68	1	+15 -15	TR 635 68/B
R 8	Drátový odpor	39	1	+15 -15	TR 635 39/B
R 9	Drátový odpor	39	2	+15 -15	TR 635 39/B
R 10	Drátový odpor	680	2	+15 -15	TR 636 680/B
R 11	Odpor trimr keram.	2,2k	0,5	+15 -15	TP 015 2k2
R 12	Odpor s kov.	560	0,25	+15 -15	TR 151 560/B
R 13	Odpor s kov.	1k	0,25	+15 -15	TR 151 1k/B
R 14	Odpor s kov.	750	0,5	+15 -15	TR 152 750/B
R 15	Odpor s kov.	4,7k	0,25	+15 -15	TR 151 4k7/B
R 16	Odpor s kov.	2,2k	0,25	+15 -15	TR 151 2k2/B
R 17	Odpor s kov.	1,5k	0,25	+15 -15	TR 151 1k5/B
R 18	Odpor s kov.	3,9k	0,5	+15 -15	TR 152 3k9/B
R 19	Odpor s kov.	100	0,5	+15 -15	TR 152 100/B
R 20	Odpor s kov.	1,5k	0,25	+15 -15	TR 151 1k5/B
R 21	Odpor trimr keram.	4,7k	0,5	+15 -15	TP 015 47k
R 22	Odpor s kov.	2,2M	0,25	+15 -15	TR 151 2M2/B
R 23	Odpor s kov.	68k	0,25	+15 -15	TR 151 68k/B
R 24	Odpor s kov.	22k	0,25	+15 -15	TR 151 22k/B
R 25	Odpor s kov.	22k	0,25	+15 -15	TR 151 22k/B
R 26	Odpor s kov.	10k	0,25	+15 -15	TR 151 10k/B
R 27	Odpor s kov.	10k	0,5	+15 -15	TR 152 10k/B
R 28	Potenciometr drátový	10k	1,0	+15 -10	TR 622 10k/A

a) Oditory

Označení:	Název	Hodnota (Ω)	Max.zátěž (W)	Tolerance (%)	Typové označení
R 29	Odpor s kov. vrstvou	10k	0,5	+5	TR 152 10k/B
R 30	Odpor. trimr keram.	3,3k	0,5	+5	TP 015 3k3
R 31	Odpor drátový	47	15	+10	TR 635 47/B
R 32	Odpor drát. regul.	220	15	+10	TR 622 220/A
R 33	Odpor drátový	4,3k	0,5	+5	TR 512 4k3/B
R 34	Odpor s kov. vrstvou	0,56M	0,25	+5	TR 152 M56/B
R 35	Odpor s kov. vrstvou	0,27M	0,5	+10	TR 151 M27/A
R 36	Odpor. trimr keram.	4,7k	0,5	+5	TP 015 47k
R 37	Potenciometr drátový	100	0,5	+30	TP 680 100
R 38	Odpor s kov. vrstvou	1k	0,5	+5	TR 152 1k/B
R 39	Odpor. trimr keram.	1,5k	0,5	+5	TP 015 1k5
R 40	Odpor s kov. vrstvou	10k	0,25	+5	TR 152 1k/B
R 41	Odpor skov. vrstvou	10k	0,25	+5	TR 151 10k/B
R 42	Odpor s kov. vrstvou	4,7k	0,25	+5	TR 151 4k7/B
R 43	Odpor s kov. vrstvou	150	0,5	+5	TR 152 150/B
R 44	Odpor s kov. vrstvou	3,6k	0,25	+5	TR 151 3k6/B
R 45	Odpor s kov. vrstvou	0,18M	0,25	+5	TR 151 M18/B
R 46	Odpor drátový	1,5k	1	+5	TR 635 1k5/B
R 48	Odpor s kov. vrstvou	2k2	1	+10	TR 153 2k2/A
R 49	Odpor s kov. vrstvou	2k2	1	+10	TR 153 2k2/A

b) Kondensátory

Označení	Název	Hodnota	Max.napětí (V)	Tolerance (%)	Typové označení	Pozn.: (AUT)	Ks:
C 1	Kondensátor z metalis.papíru	1 uF	400st	±20	TC 684a 1M	305; 320	
	Kondensátor z metalis.papíru	2 uF	400st	±20	TC 684a 2M	350	
C 2	Kondensátor z metalis.papíru	2 uF	400st	±20	TC 684a 2M	305	
	Kondensátor z metalis.papíru	8 uF	400st	±20	TC 684a 8M	320	2
	Kondensátor z metalis.papíru	8 uF	400st	±20	TC 684a 8M	320	4
C 3	Kondensátor elektrolytický	50 uF	35ss	-10 +100	TE 986 50M		
C 4	Kondensátor elektrolytický	100 uF	35ss	-10 +100	TE 986 100M		
C 5	Kondensátor elektrolytický	100 uF	35ss	-10 +100	TE 986 100M		
C 6	Kondensátor elektrolytický	200 uF	70ss	-10 +100	TE 988 200M		
C 7	Kondensátor z metalis.papíru	2x16 uF	160ss	±20	TC 653 2x16M		
C 8	Kondensátor s dielektrikem z umělé hmoty	0,1 uF	160ss	±10	TC 279 M1/A		
C 9	Kondensátor z metalis.papíru	2x4 uF	160ss	±10	TC 473 2x4M/A		
C 10	Kondensátor z metalis.papíru	2 uF	100ss	±20	TC 180 2M		
C 11							

Označení	Název	Hodnota	Max.napětí (V)	Tolerance (%)	Typové označení	Pozn.: (AUT)	Ks.:
C 12	Kondensátor z metalis.papíru	1 μ F	100SS	± 20	TC 180 1M		
C 13	Kondensátor s dielektrikem z umělé hmoty	4700pF	160ST	± 10	TC 276 4k7/A		
C 14	Kondensátor keramický	220 pF	350SS	-20 +50	TK 622 220		
C 15	Kondensátor elektrolytický	50 μ F	35SS	-10 +100	TE 986 50M		
C 16	Kondensátor elektrolytický	20 μ F	70SS	-10 +100	TE 988 20M		
C 17	Kondensátor odrušovací	0,25 μ F	250ST	± 20	TC 253 M25		
C 18	Kondensátor s dielektrikem z umělé hmoty	0,1 μ F	160SS	+10 -	TC 279 ML/A		
C 19	Kondensátor s dielektrikem z umělé hmoty	0,1 μ F	160SS	+10 -	TC 279 ML/A		
C 20	Kondensátor elektrolytický	100 μ F	35SS	-10 +100	TE 986 100M-P7C		
C 21	Kondensátor elektrolytický	200 μ F	15SS	-10 +100	TE 984 200M-P7C		
C 22	Kondensátor elektrolytický	10 μ F	35SS	-10 +100	TE 986 10M		

Označení	Název	Hodnota	Max. napětí (V)	Tolerance (%)	Typové označení	Pozn.: (AUT)	Ks:
C 23	Kondenzátor odrušovací	0,25 μ F	250 st	± 20	TC 253 M25	320	
C 24	Kondenzátor odrušovací	0,25 μ F	250 st	± 20	TC 253 M25	320	
C 25	Kondenzátor s dielektrikem z umělých hmot	15 nF	1 000 ss	± 10	TC 277 15k/A		
C 26	Kondenzátor odrušovací	0,25 μ F	250 st	± 20	TC 253 M25	320	
C 27	Kondenzátor odrušovací	0,25 μ F	250 st	± 20	TC 253 M25	320	
C 28	Kondenzátor odrušovací	0,25 μ F	250 st	± 20	TC 253 M25	320	
C 29	Kondenzátor odrušovací	0,25 μ F	250 st	± 20	TC 253 M25	320	
C 30	Kondenzátor odrušovací	0,25 μ F	250 st	± 20	TC 253 M25	305	
	Kondenzátor z metalizovaného pap.	0,5 μ F	630 ss	± 10	TC 485 M5/A	320	
	Kondenzátor z metalizovaného pap.	1 μ F	630 ss	± 10	TC 485 1M/A	350	

c) Polovodičové prvky

Označení	Název	Max.napětí (V)	Max. proud (A)	Typové označení	Pozn.:	Ks:
X 1	Tyristor	1200ss	16	T16/1200	305; 320	
	Tyristor	1200ss	25	T25/1200	350	
X 2	Tyristor	1200ss	16	T16/1200	305; 320	
	Tyristor	1200ss	25	T25/1200	350	
X 3	Tyristor	120ss	1	KT 502		
X 4	Tyristor	120ss	1	KT 502		
X 5	Si transistor	50ss	0,5	KF 506	Pc=0,8W	
X 6	Si transistor	-30ss	-0,6	KF 517	Pc=0,8W	
X 7	Si transistor	-30ss	-0,6	KF 517	Pc=0,8W	
X 8	Oper. zesilovač	2x15ss		MAA 501		
X 9	Si transistor	50ss	0,5	KF 508	Pc=0,8W	
X 10	Si transistor	50ss	0,5	KF 508	Pc=0,8W	
					H21=90-300	
U 1	Si dioda	150ss	0,3	KY 130/150	4	
U 2	Si dioda	150ss	0,3	KY 130/150	4	
U 3	Si dioda	150ss	0,3	KY 130/150	4	
U 4	Si dioda	150ss	0,3	KY 130/150	4	
U 5	Zenerova dioda	8,8-11ss	0,05	5NZ70		
U 6	Zenerova dioda	8,8-11ss	0,05	5NZ70		
U 7	Si dioda	150ss	0,3	KY 130/150		
U 8	Zenerova dioda	5-6ss	0,1	1NZ70		
U 9	Si dioda	10ss	0,01	KA 502		
U 10	Si dioda	10ss	0,01	KA 502		

Označení	Název	Max.napětí (V)	Max.proud (A)	Typové označení	Pozn.:	Ks.:
U 11	Si dioda	150SS	0,3	KY 130/150		
U 12	Si dioda	150SS	0,3	KY 130/150		
U 13	Zenerova dioda	13,5-16,5SS	0,05	7NZ70		
U 14	Zenerova dioda	13,5-16,5SS	0,05	7NZ70		
U 15	Si dioda	150SS	0,3	KY 130/150		
U 16	Si dioda	10SS	0,01	KA 502		
U 17	Zenerova dioda	5-6SS	0,1	1NZ70		
U 18	Zenerova dioda	5-6SS	0,1	1NZ70		

d) Vypínače , relé , stykače , pojistky , ventilátor

Označení	Název	Typové označení	Poznámka
Vp	Vestavný vypínač	VS 16_N016343B	
Vp	Vestavný vypínač	VS 321102_B4-V-S	305; 320
R1 1	Relé	LUN 2621.41 12V	350
R1 2	Stykač	VK 16-220Vst/50Hz	
R1 3	Relé	15N 59914 12V	
R1 4	Tepelné relé	NTP 10-60°C	
Po 1	Pojistka trubičková	1,6 A	
Po 1	Pojistk. vložka	2410-6A	305
Po 2	Pojistk. vložka	2410-16A	320
Po 2	Pojistka trubičková	0,2A	350
V	Pojistka trubičková	0,5A	305; 320
H	Voltmetr		350
V ²)	Telef. doutnavka		
	Ventilátor		
		FP 80 250Vst	
		100 V č. 103913	
		Mezaxial 3201	350

e) Transformátory

Označení	Název	Číslo výkresu	Poznámka
T 1	Autotransformátor Autotransformátor Autotransformátor	3S065867 2S065914 2S065958	AUT 305 AUT 320 AUT 350
T 2	Proudový transformátor	4S065865	
T 3	Impulzní transformátor	4S065875	
T 4	Napájecí transformátor	4S065863	
T 5	Transformátor skutečné hodnoty výstup.napětí	4S065871	

f) Tlumivky


Označení	Typ zdroje :	AUT 305	AUT 320	AUT 350	Poznámka
L 1	-	4S065906	3S065962	4S016545	
L 2	4S016440B	4S016545	3S016410	3S065960	2 ks
L 3	3S065893	3S064430	3S064430	3S064441	
L 4	3S064424a	3S064424a	3S064430	3S064441	
L 5	3S064424a	-	3S064435	-	
L 6	-	-	-	-	
L 7 a,b	-	-	-	-	

Paralelní provoz zdrojů AUT 350.

Pokud výkon stabilizovaného napěti nelze rozdělit tak, aby v jedné fázi nepřevýšil 5 kVA, je třeba zdroje AUT 350 řadit paralelně a to buď dva nebo tři, takže lze pak stabilizovat jednofázový výkon 10 kVA nebo 15 kVA.

Vstupy se připojují paralelně na síť a výstupy paralelně na zá- těž. Pomoci vodiců (1) a vidlic dodávaných jako příslušenství, je třeba propojit zásuvky na zadní stěně zdrojů AUT tak, aby ve vid- licích byly zapojeny koliky 9 ož 12, čili že vidlice budou návzá- jem propojeny čtyřmi vodiči. Řídící část (to zn. jednotky GI a ZV) bude vždy ponechána jenom v jednom z paralelně provozovaných zdro- jů. Z ostatních zdrojů musí být řídící jednotky GI a ZV vyjmuty! Pokud bude použito tří paralelně zapojených zdrojů, je třeba na jednotce GI (funkční schema 2-Z-065903) té řídící části, která zůstane v provozu, zamenit odpory R 8, R 9 typu TR 635 39 za ty- pu 635 18. Schéma paralelně zapojených zdrojů AUT 350 je na obráze- ku 2.

(1) Vodiče nejsou v příslušenství zdrojů, doporučený průřez pro- pojovacích vodičů $0,5 \text{ mm}^2$.




OBR. 2


Stabilizace třífázové sítě

Zdrojů typu AUT 320 a AUT 350 je možno též použít pro stabilizaci třífázové sítě a to použitím tří zdrojů příslušného výkonu.

Pro případ, že chceme stabilizovat fázově i sdružené napětí, je nutno soupravu doplnit sdružovacím transformátorem STR 1-5. Schema zapojení je na obr. 1. Přitom je třeba dbát toho, aby se hodnoty zatěžovacích proudů v jednotlivých fázích nelišily o více než 20 %.



OBR. 1





A-ZÁSUVKA Z1 TČ 5517-238 16A 250V
 B-VÝSTUP, SVORNICE ŘAD. RV6
 C-SKLOPNA PODPĚRA
 D-SÍŤOVÝ VYPÍNAČ VP
 E-VOLTMETR VÝSTUP NAPĚTI V
 F-SIGNALKA PŘEPĚTOVÉ OCHRANY
 G-POTENCIOMETR PRO NASTAVENÍ VÝSTUPNÍHO NAPĚTI R 28
 H-ZÁSUVKA Z2
 I-TYPOVÝ ŠTÍTEK
 J-VÝSUVNÁ DRŽADLA
 K-POJISTKA PO 1
 PO 2 UMÍSTĚNA VLEVO ZA PŘEDNÍM PANĚLEM

3 Z 065905

Delet kód

Delet kód

ROZMĚROVÝ NÁCRTEK



LEGENDA:

- 1) ODPADKA U AUT 305
ODPADKA U AUT 305 A AUT 320
ZASUVKA 22
Y MERICK BODY NA JEDNOTKACH
ZI ZASUVKA 16A
VSTUPNI A VYSTUPNI SVORKY
JEDNOTKA GENETRON IMPULZU
ZEPOTRAZOVAJ BNI JEDNOTKA
U AUT 305 A AUT 320 JSOU NA
JEDNOTCE G1 SPOJAVINY SVORKY, DA
ODPADA U AUT 305A 350, STEJNE JI
VSTUP A VYSTUP, PRIVODU, U ZD
A 350, UZKOSTI, PREDSTAVUJU