

TELEVÍZNE PRIJÍMAČE TESLA

4118 U OLIVER

4218 U BLANKYT

4219 U DAJANA

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Antény vstup: symetrický 300 Ohm, druhý antény vstup s útlmovým článkom (útlm cca 27 dB)

Prijímané kanály: 12 v I., II. a III. TV pásme, podľa normy OIRT

Obrazový medzifrekvenčný zosilňovač:

nosný kmitočet obrazu 38 MHz

nosný kmitočet zvuku 31,5 MHz

Celková šírka prenášaného pásma:

5 MHz pri poklese o 6 dB. Potlačenie nosného kmitočitu zvuku v OMF zosilňovači je $-29 \text{ dB} \pm 4 \text{ dB}$. Potlačenie nosných kmitočtov susedných kanálov je minimálne -46 dB .

Citlivosť prijímača:

meraná od antény až po katódu obrazovky pre dosiahnutie 6 Vef pri hĺbke amplitúdovej modulácie 30 %, 400 Hz na kmitočte cca o 2,5 MHz vyššom ako kmitočet nosnej obrazu príslušného kanála.

Pre kanály I. TV pásma primeraná $20 \mu\text{V}$, medzná $50 \mu\text{V}$.

Pre kanály II. a III. TV pásma priemerná $35 \mu\text{V}$, medzná $80 \mu\text{V}$.

Nízkofrekvenčný zosilňovač:

šírka prenášaného pásma 70 Hz až 13 kHz pre pokles 3 dB. Nízkofrekvenčný výstupný výkon: minimálne 2,2 W pri skreslení do 10 % pre 400 Hz.

Reproduktory: typ 4118 U — ARE 589

ARV 081 — výškový

typ 4218 U — ARE 489

typ 4219 U — ARE 489

Synchronizácia:

Riadková: nepriama plne automatická s frekvenčnofázovým porovnávacím obvodom.

Aktívny synchronizačný rozsah min. $\pm 800 \text{ Hz}$.

Snímková: priama s dvojstupňovým integračným článkom.

Osadenie elektrónkami a polovodičmi:

- E1 PCC 88 — vstupný vf zosilňovač
- E2 PCF 82 — zmiešavač a oscilátor
- E3 EF 183 — 1. stupeň mf zosilňovača
- E4 EF 80 — 2. stupeň mf zosilňovača
- E5 EF 80 — 3. stupeň mf zosilňovača
- E6 PCL 84 — obrazový zosilňovač + kľúčové riadenie zisku
- E7 ECH 84 — oddeľovač synchronizačných impulzov
- E8 PCF 82 — budiaci generátor riadkového rozkladu
- E9 PCL 85 — budiaci generátor a koncový stupeň snímkového rozkladu
- E10 PCL 86 — nf zosilňovač zvuku
- E11 PL 500 — koncový stupeň riadkového rozkladu
- E12 PY 88 — účinnosťná dióda
- E13 DY 86 — vysokonapäťový usmerňovač
- E14 472QQ44 — obrazovka (4118 U)
- E14 590QQ44 — obrazovka (4218 U)
- E14 592QQ44 — obrazovka (4219 U)



VÝROBCA

TESLA ORAVA n. p.

ROK VÝROBY 1966-1967

VYDALO DPS TESLA ORAVA n. p.

www.radiojournal.cz



Obr. 1. Ovládacie prvky vpreda

- T1 OC 170 (EFT 317, SFT 317) zvukový mf zosilňovač
- T2 OC 170 a omezovač
- D1 GA 205 — obrazový detektor
- D2 GA 204 — oneskorenie riadenia zisku vľ dielu
- D3 GA 201 — diódový ZMF omezovač
- D4 GA 206 — pomerový detektor
- D5 GA 206
- D6 E50 C5 — frekvenčno-fázový porovnávací obvod
- D7 E50 C5
- D8 E50 C5 — tvarovací obvod vertikálnych synchronizačných impulzov

- D9 GA 204 — tvarovanie impulzov pre potlačenie spätných behov

- D10 KY 705 — usmerňovač sieťového napätia
- NZO 1 WK 55900 — stabilizácia zvislého rozmeru obrazu
- NZO 2 SV 1300/10-9 — stabilizácia vodorovného rozmeru obrazu a vysokého napätia
- FO 1 WK 650 35 1k5 — automatická regulácia kontrastu a jasu (len pre 4118 U)

Obrazovka — 472 QQ 44 antiimplózna (4118 U) 590 QQ 44 (4218 U) 592 QQ 44 antiimplózna (4219 U)

Vysoké napätie — 14,5 kV + 1,5 kV, — 1 kV pri Iko 100 μ A (TR1: 6PN350 05)
16,5 kV +1,5 kV, —1 kV pri Iko = 0 (TR1: 6PN 350 10)

Vychyľovací uhol — 110°, zaostrenie elektrostatické, stredenie dvoma permanentnými magnetmi, korekčné magnety pre vyrovnávanie poduškovitosti


Napájanie prijímača: zo striedavej siete 220 V \pm 10 %, 50 Hz príkon 160 W

Istenie: 1 tavná poistka v sieťovom prívode 1,6 A
1 tavná poistka v žeraviacom prívode 0,4 A
1 tepelná poistka v obvode jednosmerného napájacieho prúdu

Len pre 4118 U: automatická regulácia kontrastu a jasu fotooporom v rozsahu osvetlenia 0-100 lx

Rozmery a váha:

Typ	šírka	výška	hĺbka	váha
4118 U Oliver	537 mm	403 mm	336 mm	19 kg
4218 U Blankety	694 mm	500 mm	393 mm	28 kg
4219 U Dajana	694 mm	500 mm	393 mm	28 kg



Obr. 2. Ovládacie prvky prístupné po odobratí zadnej steny

NASTAVENIE A KONTROLA TELEVÍZNEHO PRIJÍMAČA

Všetky ladené obvody prijímača sú vo výrobnom závode starostlivo nastavené a zaistené proti samovoľnému rozladeniu. Preto zásadne nehybajte ladiacimi prvkami, kým ste jednoznačne nezistili rozladenie.


Kostra prijímača je priamo spojená so sieťou. Pokiaľ je nutné pracovať v otvorenom prijímači za chodu, zaradte medzi sieť a prijímač oddeľovací transformátor.

1. VF diel

a) Nastavenie oscilátora


Pri správnej činnosti oscilátora nameráme na mernom bode 1.2 jednosmerné napätie -2 V až -5 V (pre všetky kanály). Nastavenie prevádzame TV signálom. Gombík jemnej regulácie nastavíme do mechanicky strednej polohy. Kanálový volič prepne na niektorý kanál v I. TV pásme. Skrutkou SK (C 123) nastavíme najlepší obraz i zvuk. Potom prepne kanálový volič na niektorý kanál v III. TV pásme a gombík jemnej regulácie necháme v strednej polohe. Jadrom cievky L 113 nastavíme najlepší obraz i zvuk.

b) Nastavenie vstupných obvodov a pásmového filtra
Toto nastavenie prevádzame len pri výmene elektrónok. Vstupný obvod utlmíme odporom 390 Ohm, ktorý pripojíme medzi kontakty 2 a 3 na statore. Prívod AVC (C 106) spojíme na kostru. Na antény vstup pripojíme




Obr. 3. Frekvenčná charakteristika v časti

cez symetrizačný člen signál z voblera (frekvenčný zdvih aspoň 10 MHz) so značkami pre nosnú obrazu a nosnú zvuku. Na merný bod 1.2 pripojíme cez odpor 100 kOhm osciloskop. Kanálový volič i vobler prepne na 2. kanál. Trimrami C 110 a C 115 nastavíme čo najvyššiu symetrickú krivku. Na 12. kanáli prevedieme nastavenie jadrami cievok L 110 a L 111. Zopakujeme celý postup a odpojíme tlmiaci odpor. Kanálový volič i vobler prepne na 2. kanál, a trimrom C 108 doladíme tvar frekvenčnej charakteristiky podľa obrázku 3. Na všetkých kanáloch kontrolujeme symetriu a amplitúdu frekvenčnej charakteristiky. V prípade väčších odchýliek zlepšime jej tvar na kanáloch v I. a II. TV pásme pomocou trimrov C 108, C 110 a C 115, na kanáloch v III. TV pásme pomocou cievok L 110 a L 111. Ak sa naladenie niektorého kanálu značne odlišuje od ostatných, je nutné vymeniť príslušnú kanálovú dosičku.




Obr. 4. Nastavovacie prvky na kanálovom voliči




Obr. 5. Ovládacie prvky prístupné po vyklopení chasis

2. Obrazová medzifrekvencia:

Príprava: prijímač zapojíme na sieť aspoň 20 min. pred začiatkom ladenia, aby bol dostatočne zahriaty. Kanálový volič prepne do polohy 7. kanálu. Osciloskop pripojíme paralelne s elektrónkovým voltmetrom cez mernú sondu I. (obr. 6a) na merný bod 2.5. Výstupný signál rozmietača privádzame cez mernú sondu II. (obr. 6b).




Obr. 6a. Merná sonda I.




Obr. 6b. Merná sonda II.

a) Ladenie pásmového filtra OMF 4

Mernú sondu II. pripojíme na merný bod 2.4. Skratom prepojíme špičky 7,8 elektrónky E 4. Výstupné napätie z rozmietača nastavíme tak, aby výchylka na elektrónkovom voltmetri bola max. 1 V. Otáčaním jadier L 213 (zdola) a L 215 (zhora) nastavíme tvar krivky podľa obrázku 7. Skrat medzi špičkami 7,8 elektrónky E 4 rozpojíme.



Obr. 7. Krivka OMF 4




Obr. 8. Krivka OMF 3+4

b) Ladenie pásmového filtra OMF 3

Mernú sondu II. pripojíme na merný bod 2.3. Výstupné napätie rozmietača zoslabíme tak, aby na elektrónkovom voltmetri bolo napätie 1 V. Jadrami L 209 (zhora) a L 212 (zhora) nastavíme tvar krivky podľa obrázku 8. Šírka krivky sa upraví jadrom L 210, L 211 (zdola).

c) Ladenie pásmového filtra OMF 2


Mernú sondu II. pripojíme na merný bod 2.1. Do merného bodu 2.2 privedieme zo zvláštneho zdroja predpätie -4 až -6 V. Výstupné napätie rozmietača nastavíme tak, aby na elektrónkovom voltmetri bolo napätie 1 V. Skratujeme cievku L 202. Jadrom L 206 (zdola) nastavíme odlaďovač 30 MHz na min. Rovnako jadrom L 208 (zdola) nastavíme odlaďovač 39,5 MHz na min. Jadrami L 205 a L 207 (zhora) nastavíme tvar krivky podľa obrázku 9. Zväčšíme signál rozmietača (alebo citlivosť osciloskopu) 10 krát a presne doladíme odlaďovač 30 MHz a 39,5 MHz na min. Odstránime skrat cievky L 202. Nastavenie odlaďovačov je tiež možné previesť pomocou vľ generátora (v bode 1.1) bez modulácie a jednosmerného elektrónkového voltmetra (v bode 2.5) na min. výchylku.



Obr. 9. Krivka OMF 2+3+4

d) Ladenie pásmového filtra OMF 1a — OMF 1b

Mernú sondu II. pripojíme na merný bod 1.1. Do bodu 2.2 je privedené pevné predpätie ako v odstavci c). Výstupné napätie rozmietača nastavíme tak, aby na elektrónkovom voltmetri bolo napätie 1V. Jadrom OMF



Obr. 10. Celková krivka OMF a detail zvukového odlaďovača

7. Rozkladové obvody

a) Nastavenie obvodu plnoautomatickej riadkovej synchronizácie

Na anténe zdievky pripojíme televízny signál, výstup porovnávacieho obvodu (merný bod 3.6) skratujeme na kostru. Jadrom cievky L 302/L 302' zrovnáme frekvenciu sínusoscilátora s frekvenciou synchronizačných impulzov, na tienitku dostaneme obraz labilný vo vodorovnom smere. Odstránime skrat merného bodu 3.6 a skratujeme vstup separátora (merný bod 3.1) na kostru. Potenciometrom P 31 znovu zrovnáme frekvenciu sínusoscilátora s frekvenciou synchronizačných impulzov, na tienitku dostaneme obraz labilný v oboch smeroch. Po odstránení skratu musí byť obraz zasynchronizovaný.

Správne fázové umiestenie obrazu do rastra vykonávame jadrom cievky L 401 pri zmenšenom vodorovnom rozmere tak, aby bolo vidieť okraje rastra. Jadro cievky L 401 nastavíme tak, aby na oboch okrajoch obrazu bola odrezaná rovnaká časť vodorovných klinov (2×7 pruhov). Nakoniec znovu dostavíme správny vodorovný rozmer (2×5 pruhov).

Poznámka: Pred správnym fázovým nastavením obrazu do rastra je potrebné, aby bol správne nastavený obvod KAVC (pri nesprávnom nastavení môže dôjsť k posunutiu obrazu doprava).

b) Kontrola plnoautomatickej riadkovej synchronizácie

Kanálový volič prepne na kanál bez signálu, cca po dvoch sekundách prepne späť na kanál, na ktorom prijímame TV signál. Okamžite musí naskočiť zasynchronizovaný obraz. Potom prijímač vypneme, počkame asi 5 min. a opäť zapneme. Po nazeraní sa musí objaviť zasynchronizovaný obraz.

c) Nastavenie linearity a rozmeru obrazu vodorovne

1. Pomocou jadra cievky L 402 nastavíme čo najlineárnejší obraz pri čo najširšom rozmere (dobrá linearita vychádza aj pri inej polohe jadra, pričom je však rozmer úzky, toto nesprávne nastavenie by ohrozilo životnosť koncového stupňa riadkového rozkladu).

2. Jadro cievky L 405 (rozmer vodorovne) zaskrutkujeme tak hlboko, že celé jadro včítane závitovej časti je práve zakryté kostričkou cievky. Potenciometrom P 42 (pracovný bod koncového stupňa horizontálneho rozkladu) nastavíme vodorovný rozmer tak, aby na oboch krajoch skúšobného obrazca bolo vidieť 5 čiernych zvislých pruhov. (Predpokladá sa, že skúšobný obrazec je vysielaný so správnym nastavením jeho šírky, t. j. že vrcholky vodorovných klinov sú práve trochu odrezané okrajom rastra. Kontrolu je možné urobiť zúžením obrazu tak, aby sme okraj rastra videli). Potom skontrolujeme rezervu v regulácii rozmeru vodorovne otáčaním potenciometra P 42. Rezerva proti konečnému správne nastaveniu má byť ± 2 pruhy na každej strane obrazu min. V prípade, že pri zaskrutkovanom jadre cievky L 405 sa nedá dosiahnuť vyššie uvedená regulačná schopnosť, je treba zmeniť indukčnosť tejto cievky pootočením jadra tak, aby sa dosiahla požadovaná rezerva regulácie u potenciometra P 42.

d) Kontrola snímkovej synchronizácie

Regulátorom snímkovej synchronizácie P 41 má sa dať obraz zasynchronizovať v jeho strednej polohe v rozmedzí $\pm 45^\circ$. V pravej krajnej polohe sa musí obraz pohybovať smerom dole, v ľavej krajnej polohe smerom hore.

e) Nastavenie rozmeru obrazu zvisle

Zvislý rozmer obrazu nastavíme potenciometrom P 32 tak, aby na hornom a dolnom okraji obrazu bolo vidieť asi štvrtinu klinov skúšobného obrazca. Rezerva nastavenia má byť taká, aby pri max. rozmere sa kruh skúšobného obrazca aspoň dotýkal okrajov masky, pri min. rozmere, aby okraje rastra boli vzdialené aspoň 2 cm od masky. Nastavenie zvislého rozmeru je nutné vykonávať súčasne s nastavením lineárnosti v zvislom smere (viď ďalší odstavec).

f) Nastavenie geometrie obrazu

Otáčaním celej vychyľovacej jednotky na krku obrazovky nastavíme raster tak, aby riadky boli presne vodorovne. Vychyľovacia jednotka musí byť zasunutá tesne ku kuželovitej časti obrazovky.

Lineárnosť vo vodorovnom smere nastavujeme podľa bodu 7 cl.

Lineárnosť vo zvislom smere nastavujeme potenciometrom P 43 v strednej a dolnej časti a potenciometrom P 33 v hornej časti obrazu. Pri správnom nastavení lineárnosti nemajú byť potenciometre P 43 a P 33 v krajných polohách.

Poduškovité skreslenie vyrovnávame otáčaním valčekových korekčných magnetov, upevnených na stranách vychyľovacej jednotky a nakláňaním tyčinkových magnetov upevnených na hornej a dolnej časti vychyľovacej jednotky.

Stredenie obrazu robíme vzájomným natáčaním a súčasným otáčaním strediacich magnetov, tvorených dvoma oceľovými medzikružiami na vychyľovacej jednotke. Pred stredením obrazu je nutné presne nastaviť umiestnenie obrazu do rastra cievkou L 401. Urobíme to tak, že zmenšíme vodorovný rozmer potenciometrom P 42 tak, aby bolo vidno okraje rastra a jadro cievky L 401 nastavíme tak, aby na oboch okrajoch obrazu bola odrezaná rovnaká časť klinov skúšobného obrazca.


g) Zaostrenie obrazu

Vodič od ostriacej elektródy obrazovky (špička 4 na päťici obrazovky) pripojíme na jeden z troch možných napájacích bodov, na ktorých sú rôzne veľké jednosmerné napätia. Ako napájacie body používame tieto špičky na päťici obrazovky:

1. špička — 0 V, 3. špička 530 V, 5. špička — 230 V.

8. Nastavenie hrubého regulátora jasu — P 21

Kanálový volič prepne do takej polohy, v ktorej na obrazovke nie je žiadny rušivý signál, ani obraz. Automaticku jas a kontrast vypneme, ručné regulátory jasu a kontrastu nastavíme na max. Do prívodu ku katóde obrazovky zaradíme mikroampérmeter. Potenciometrom P 21 (jas hrubo) nastavíme katódový prúd obrazovky Iko = 400 μ A.




Obr. 14. Obvod žeravenia

Zmeny


Prvé série prijímačov 4118 U majú kanálový volič 4PN 380 (ako u typov 4119 U a 4121 U). U neskorších sérií prijímačov typu 4118 U a 4219 U je riadkový výstupný transformátor s označením 6PN 350 10 a vypustená cievka rozmeru L 405 a R 417 (vysoké napätie 16,5 kV \pm 1,5 kV). Niektoré prijímače typu 4118 U a 4219 U majú u g2 PCL 85 napájanie priamo z vetvy D (vypúšťa sa R 345 (5k6) a C 341 (10 M)).

Oprava


Na obr. 25 je v pomerovom detektore (PD) na špičke 10 zapojená dióda s opačnou polaritou.




Obr. 15. Bočník 4118 U




Obr. 16. Kanálový volič zvonku



Obr. 17. Kanálový volič vnútri




Obr. 18. Bočník 4218 U




Obr. 19. Bočník 4219 U

Upozornenie

U sieťového dvojvodiča, ktorý spojuje sieťový vypínač a chassis prijímača JAS je nutné uzemniť vodič označený modrou farbou.




Obr. 20. Riadkový výstupný transformátor




Obr. 21. Vychýľovacie cievky

Pozícia	Pole	Pozícia	Pole
R 201	C 1	C 201	C 1
R 202	C 1	C 202	D 1
R 203	D 1	C 203	D 1
R 204	D 1	C 204	C 1
R 205	D 2	C 205	C 1
R 206	C 2	C 206	D 1
R 207	D 2	C 207	C 2
R 209	C 2	C 208	C 2
R 210	D 2	C 209	D 2
R 211	D 3	C 212	D 2
R 212	C 3	C 213	D 3
R 213	D 3	C 214	D 3
R 215	D 4	C 215	D 4
R 220	C 4	C 216	C 4
R 221	B 4	C 217	C 3
R 222	B 4	C 218	C 3
R 224	B 3	C 219	C 1
R 225	A 3	C 224	B 3
R 226	A 3	C 225	B 3
R 227	A 3	C 226	A 3
R 228	A 4	C 227	A 4
R 229	A 4	C 228	B 4
R 230	A 4	C 229	A 2
R 231	B 4	C 235	B 3
R 232	A 3	C 238	B 2
R 233	A 3	C 239	B 3
R 234	A 3	C 242	B 3
R 235	A 2	C 243	B 2
R 236	A 4	C 246	B 1
R 237	A 2	C 247	B 1
R 240	B 3	C 248	B 1
R 241	B 3		
R 242	B 2		
R 243	C 2		
R 244	B 2		
R 245	B 3		
R 246	B 2		
R 247	B 2		
R 248	B 2		
R 249	B 1		
R 251	C 1		
R 252	B 1		



Obr. 22. Zapojenie súčiastok nad filtračnými elektrolytmi



Obr. 23. Zapojenie napájачa a koncového stupňa riadkového rozkladu


Farebné označenie medzifrekvenčných transformátorov:

Farebné označenie kompenzačných cievok:

- | | | | |
|--------|---------|-------|----------|
| OMF 1b | modrá | ZMF 1 | fialová |
| OMF 2 | červená | ZMF 2 | biela |
| OMF 3 | zelená | PD | oranžová |
| OMF 4 | žltá | | |


- | | |
|---------------|---------|
| L 220, L 221 | žltá |
| L 226 (R 226) | zelená |
| L 222 (R 221) | červená |
| L 228 (R 232) | modrá |
| L 227 | červená |

Na obrázku medzifrekvenčnej dosky je u cievok L 226 a L 228 znamienkom + označený ich fa koniec.




Obr. 24. Rozkladová doska zo strany fólie



Pozícia	Pole	Pozícia	Pole	Napätie
R 301	E 1	C 301	E 1	250
R 302	E 1	C 302	E 1	250
R 303	E 2	C 303	E 2	250
R 304	E 2	C 304	E 1	250
R 305	E 2	C 305	F 2	160
R 306	E 1	C 306	F 1	250
R 307	E 2	C 307	F 1	250
R 308	E 1	C 308	F 2	250
R 309	F 2	C 309	G 1	250
R 310	E 1	C 310	F 2	160
R 311	G 2	C 311	G 1	250
R 312	F 2	C 312	F 1	100
R 313	E 1	C 313	G 3	250
R 314	F 2	C 314	F 3	250
R 315	F 3	C 315	F 3	350
R 316	F 2	C 316	G 4	160
R 317	G 3	C 317	F 4	400
R 318	F 5	C 318	F 3	400
R 319	F 3	C 319	F 4	180
R 320	F 3	C 320	F 3	350
R 321	F 4	C 321	G 3	350
R 322	F 4	C 330	G 3	250
R 323	G 4	C 331	H 4	250
R 324	G 4	C 332	H 4	250
R 325	G 4	C 333	H 3	250
R 330	F 3	C 334	H 2	700
R 331	G 3	C 335	G 2	400
R 332	H 4	C 336	G 2	400
R 333	G 3	C 337	H 1	630
R 335	G 2	C 338	H 1	400
R 336	H 3	C 339	H 1	630
R 337	G 1	C 340	H 2	25
R 338	G 1	C 341	H 2	350
R 339	G 1	C 342	H 1	630
R 340	H 2	C 346	E 3	160
R 341	H 3	C 347	E 3	400
R 342	H 1	C 348	E 4	500
R 343	G 3	C 349	E 3	25
R 344	H 4			
R 345	H 3			
R 346	H 2			
R 356	E 4			
R 357	E 4			
R 358	E 3			
R 359	E 3			
R 360	E 3			
R 361	F 4			
R 362	E 4			



Obr. 25. Medzifrekvenčná doska zo strany fólie
www.radiojournal.cz




Obr. 26. Schéma prijímačov



• MERANÉ EL. VOLTMETROM
 JEDNOMERNÉ HODNOTY, NAPÄTÍ V OBVODOCH KANÁLOVÉHO VOĽČA MF ZOSILŇOVAČA
 A VIDEOZOSILŇOVAČA SU MERANÉ BEZ SIGNALU, PRI NASTAVENÍ JASU A KONTRASTU
 NA MINIMUM. OSTATNÉ HODNOTY NAPÄTÍ MERANÉ SO SIGNALOM PRI $K_0 = 100 \mu A$ KONTRAST
 MAXIMÁLNY.

	0,125 W		2 W
	0,25 W		6 W
	0,5 W		10 W
	1 W		15 W

5J6	56 pF	22	22 Ω
12	12 pF	1K	1000 Ω
10K	10000 pF	2K2	2200 Ω
M1	0,1 μF	M18	180 Ω
2M	2 μF	1M	1M Ω
G1	100 μF	1M5	15M Ω



OLIVER 418 U
 BLANKYT. 4218 U
 DAJANA 4219 U

• LEN. PRE 4118 U
 PRE TVP. 4218 U R 337 M 56, R 339 M 68
 PRE T1 OC 170 JE C 238 6J8
 PRE T1 EFT 317, SFT 317 JE C 238 12 pF
 PRE TV 4218 U U_{g2} = 450 V A U_{g4} 0 + 230 + 450 V

mačov 4118 U, 4218 U, 4219 U